

Manglende stabilitet

Revne i murværk som vurderes at stamme fra mangelfuld afstivning.



Midlertidig afstivning af gavltrekant, hvor der er nedstyrtningsfare.

I mange bebyggelser er registreret svigt i bærende og stabiliserende konstruktioner.

Ofte har svigtene udviklet skader i form af revner i indervægge. I nogle tilfælde har svigtene tillige medført, at der også er udviklet revner i ydervægge.

I nogle få tilfælde er de registrerede forhold så alvorlige, at det har været nødvendigt omgående at foretage midlertidige afstivninger.